

fullpaint

LÍNEA:

Esmalte

PRODUCTO:

Hydro Esmalte Advance

**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura de gran elasticidad y alto contenido de sólidos con terminación satinada, destinada a impermeabilizar lozas, muros, techos de chapa de zinc, fibrocemento, etc. Presenta buena adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos.

Formulado con acrílico de alta resistencia a la intemperie. Una vez seco forma una membrana impermeable y tenaz. Resiste la acción del agua, el sol y la erosión. Además de ser transitable aporta aislación térmica y reflexión de radiación solar, disminuyendo la temperatura de la superficie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Colores: Azul, verde inglés, blanco, negro, teja y aluminio.
- Densidad: 1.30 Kg./Lt.
- Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto: En 30 minutos.
 - Repintar: Después de transcurridas 4 hs.
 - Dureza final: Se alcanza a los 21 días de aplicado, no someter a lavado con fricción hasta que no haya alcanzado este punto.
- Propiedades de la película: Forma un film elástico, impermeable y de alta adherencia sobre gran variedad de sustratos. Mampostería, metales ferrosos, metales no ferrosos, madera. En menor grado sobre vidrio y plásticos.
- Poder cubriente: Muy bueno.
- Contenido de sólidos: 50% (por ciento en peso).
- Rendimiento: Dependiendo de la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Por mano: De 10 a 14 m² por litro.
 - Trabajo terminado: De 3 a 4 m² por litro.

- Presentación: 1, 4, 10 y 20 Litros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, jabones o moho.
- Eliminar totalmente las partes sueltas o mal adheridas, raspando o lijando.
- Eliminar el brillo de cualquier origen, usando lija de grano adecuado.
- En caso de manchas de hongos o moho, eliminar lavando con 1 parte de lavandina y 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente.

Chapa de Zinc

- Si es chapa nueva se aplicará primero una mano de *Pasivante para No Ferrosos*. Esto consiste en un trapeado húmedo, y luego con trapo seco se retira las sales formadas y la pegajosidad superficial.
- Si la chapa está oxidada se aplicará *Pasivante Para Ferrosos* y luego un fondo MetalHydro Aluminio.

APLICACIÓN

- Se aplica con: Pincel, rodillo y soplete.
- Dilución: Agua.
 - Primera mano: En partes iguales.
 - Segunda y tercera mano: Entre 10 y 20%.

CONSIDERACIONES DE USO

- Revolver y filtrar antes usar.
- En caso de utilizar más de 1 envase, se recomienda mezclar sus contenidos.
- Antes de aplicar el producto, verificar el estado de la superficie.
- No aplicar el producto con pronóstico de lluvia, ni en horarios próximo a la caída de rocío.
- No aplicar sobre superficies que se encuentren por encima de los 35° C.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol intenso.
- Diluir solamente el material que se va a utilizar.
- No someter a lavado con presión o fricción antes de los 21 días de haber aplicado el producto.
- Lavar las herramientas con agua y detergente.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.